

小体积 NB 模块 产品使用手册 **WH-NB71**



联网找有人

可信赖的智慧工业物联网伙伴

目 录

Content

_	基本测试案例	=
`	1.1 资料下载	
	1.2 测试步骤	
	1.2.1 准备工作:	
	1.2.2 硬件连接:	
	1.2.4 具体步骤:	
	常见用法	
三、	常见问题排查方法	
	3.1 NB 模块测试功耗高	
	3.2 NB 设备透传云不在线	
	3.3 NB 模块驻网失败	12
	3.4 NB 模块无法进入配置状态	13
	3.5 NB 模块识别不到 sim 卡	13
	3.6 多频段 NB 设备插卡无网络	14
	3.7 NB 模组与远程 UDP/TCP 服务器通信无数据	14
四.	更新历史	16

一、基本测试案例

1.1 资料下载

说明书: https://www.usr.cn/Download/905.html


硬件设计手册: https://www.usr.cn/Download/809.html

封装库: https://www.usr.cn/Download/812.html 设置软件: https://www.usr.cn/Download/597.html

1.2 测试步骤

1.2.1 准备工作:

结构框图 and 数据流向:



快速测试所需如下:




- 1、WH-7X-EVK 测试底板一块(评估底板的产品链接: https://www.usr.cn/Product/228.html)
- 2、NB71 模块一个
- 3、4G 或 PCB 天线一根
- 4、正常使用的 NB 卡一张
- 5、直流 12V 电源适配器一个


- 6、232 或 485 转 USB 串口线一个
- 7、电脑一台

1.2.2 硬件连接:

将 NB71 模块焊到底板上,用 USB 转 232 串口线连接 PC 的 USB 接口和底板上对应的通信串口,连接好天线,插入 NB 卡。检查硬件连接无误后供电。



硬件设计手册尤为重要,引脚定义、电路参考等都在硬件设计手册中,所以在使用模块之前看一下硬件设计手册是必不可少的。 引脚定义:



管脚	名称	信号类型	说明
1	SWD_DIO	10	SWD_DIO,暂不开放
2	SWD_CLK	0	SWD_CLK,暂不开放
3	PIO27	10	通用 IO,暂不开放


4	PIO11	10	通用 IO <i>,</i> 暂不开放	
5	Reload	10	Reload 引脚, 拉低 3s 以上恢复出厂设置, 需外部上拉 100K	
J	Retodu	10	电阻到 3.0V	
6	PIO20	10	通用 IO,暂不开放	
7	PIO21	10	通用 IO , 暂不开放	
8	NC	NC	不开放, 需悬空处理	
9	SPI_CS	I	SPI 片选,暂不开放	
10	SPI_SI	10	SPI_MOSI,暂不开放	
11	SPI_CLK	0	SPI 时钟,暂不开放	
12	SPI_SO	10	SPI_MISO,暂不开放	
13	PIO30.	10	通用 IO,暂不开放	
14	PIO29	10	通用 IO <i>,</i> 暂不开放	
15	PIO28	10	通用 IO , 暂不开放	
			电源输出,最大供电电流 10mA。此为模块内部部分 IO 口电源,	
16	VDD_IO_L1	Р	电压输出,最大输出电流 10mA。用户可做部分 IO 的上拉电源	
			使用。PSM 状态下无电压输出。暂不开放。	
17	GND	Р	电源地	
18	GND	Р	电源地	
19	RF_ANT	RFIO	射频输入输出引脚	
20	GND	Р	GND	
21	PIO31	10	通用 IO <i>,</i> 暂不开放	
22	GND	Р	GND	
23	SIM_CLK	ı	SIM 卡时钟信号	
24	SIM_ RST	0	SIM 卡重启控制	
25	SIM_DAT	10	SIM 卡数据信号	
26	VSIM	Р	SIM 卡电源,支持 1.8/3.0V	
27	VCC	Р	电源正极,对地电平 3.1V~4.2V,典型值 3.8V	
28	VCC	Р	电源正极,对地电平 3.1V~4.2V,典型值 3.8V	
29	GND	Р	电源地	
30	GND	Р	电源地	
31	AIO	I	模拟输入 <i>,</i> 暂不开放	
32	GND	Р	电源地	
33	RSTB	I	拉低 200ms 以上复位模块	
34	UARTO_TX	0	UARTO 串口,模块通信数据发送	
35	UARTO_RX	I	UARTO 串口,模块通信数据接收	
36	UART1_TX	0	UART1 的数据发送,仅用于 LOG 输出	
37	PIO17	10	通用 IO,暂不开放	
			<u> </u>	

38	HOST WAKE	0	默认高电平,透传模式下,当模块有数据向串口输出时	
36			HOSTWAKE 先拉低设定的时长再输出数据	
39	NETLIGHT	0	网络状态指示,高电平代表注网成功,低电平代表未注网	
	VDD_IO_R2	Р	3.0V 电压输出,最大供电电流 10mA.	
40			此为模块内部部分 IO 口电源,用户可做串口匹配和部分数字电	
			路参考电平。 不建议用于外部电路供电。	

1.2.4 具体步骤:

1、打开设置软件 (下载地址: https://www.usr.cn/Download/964.html), 选择设备对应的串口号(串口号可在设备管理器中查看,如下图所示:)

注意:若设备管理器里无串口显示,可能是串口线有问题或者电脑没有串口驱动,可以换根串口线或者用驱动精灵等软件修复一下串口驱动



2、选择对应的串口号、波特率等参数,打开串口,串口参数出厂默认 9600/NONE/8/1。打开串口号之后再给模块供电,可以在设置软件中看到启动信息

串口打开失败原因:

1>串口不存在。选择的串口号不是设备连接电脑对应的串口

2>串口被占用。同一个串口不能被多个串口软件打开,可以检查一下电脑上是否有其他软件打开了该串口



3、联网检测


为了确保模块能够正常使用,先用一件联网检测测试是否能够全部通过,若全部 OK,则模块正常,可以联网通信。若有选项 error,可以点击对应的查看按钮,根据提示检查硬件设置等。



4、配置模块

1> 模块出厂默认在 cmd 模式下,可以直接用 AT 指令进行配置

2>若模块非出厂状态,之前已经配置为 net 透传或者 coap 透传,或者之前忘记配置为什么模式了,可以点击进入配置状态按钮,看是 否返回 OK,若返回 OK 则进入配置成功,可以读取一下当前参数,看一下之前配置为什么模式。



3>工作模块选择 net 透传模式,之后勾选连接服务器 A,填写 UDP 服务器的 IP 和端口,类型为 UDP,本地端口可任意。这里测试连的是我司测试服务器: 118.190.93.84,端口: 2317。

4>参数填写完成后点击设置所有参数,模块会自动重启,重启后设置的参数生效。重启后,等一会模块返回 connected ,说明与服务器建立连接并可以进行通信。




注意:

- 1>由于电信运营商的限制,电信 NB 卡不支持连接未加入电信白名单的私有服务器
- 2> 我司已将 UDP 测试服务器 118.190.93.84:2317 写入我司所售 NB 卡的白名单,所以可以连接测试。
- 3> 若连接未加入白名单的私有服务器,可能会有几分钟或者几包数据可以正常通信,但是之后就会被强制断开的。
- 4>移动、联通 NB 卡暂无限制。

如下所示,测试数据收发。

从串口发送数据,如:123123,会收到同样的回复123123,则表示联网通信OK

注意:我司 UDP 测试服务器只是用来测试设备基本通信,现象就是串口发送什么数据,服务器就会返回什么数据,类似自发自收。



二、常见用法

- (1) NB 模块 cmd 模式--指令 UDP 测试: https://www.usr.cn/Faq/378.html
- (2) NB 模块 cmd 模式--指令 coap 连接透传云实现数据透传测试: https://www.usr.cn/Faq/372.html
- (3) NB 模块 coap 透传模式--连接透传云 coap 透传: https://www.usr.cn/Faq/371.html
- (4) VCOM 配合 NB 实现 PC 与模块一对一数据透传: https://www.usr.cn/Faq/401.html
- (5) NB 模块修改串口波特率: https://www.usr.cn/Faq/446.html
- (6) 锁定频段--解决多频段 NB 模块驻网失败问题: https://www.usr.cn/Fag/404.html
- (7) NB 模组 coap 透传模式对接有人云组态基本测试(被动采集):https://www.usr.cn/Faq/571.html
- (8) NB-IoT 模块配合 VCOM 连有人云实现一对一透传: https://www.usr.cn/Faq/948.html

三、常见问题排查方法

- 3.1 NB 模块测试功耗高
 - (1) 检查硬件连接
 - 1. 确定测量点是否仅针对 NB 模块 (NB75 上面很多器件,不在讨论范围内)
 - 2. 是否稳压供电,模块要求供电能力在 3.8V 时至少 500mA

- 3. 检查 NB 模块硬件的连线, 判断电平是否匹配,我司 NB 模块 TTL 串口电平 3V
- 4. 检测 SIM 卡卡座与 NB 模块的连线,可参考 NB7x evk 原理图。不可以使用外部电源给 SIM 卡卡座供电的,会导致功耗较高
- 5. 检查引脚或者外围器件是否虚焊,虚焊也会影响功耗
- (2) 模块驻网是否正常
- 1. 先判断模块是否驻网,未驻网的情况下先解决驻网问题,模块尝试驻网的时候功耗很高
- 2. 多频段模块可以尝试锁定频段解决注网慢的问题
- 3. 与当地运营商确认现场网络是否正常
- (3)测量方式
- 1. NB 模块的功能导致电流有波动,不可只看瞬时值
- 2. 最好用示波器观察电流变化曲线,不要用万用表等只能查看瞬时值的仪器
- (4) NB卡APN
- 1. 确认 NB 是否开启 PSM
- 2. 确认使用的 sim 卡是否是 NB 专用卡或者是否开通 NB 业务

3.2 NB 设备透传云不在线

- (1) 硬件问题
- 1. 检查供电,DTU 检查是否使用的我司配套电源适配器,模块检查供电能力是否达到,模块供电要求:模块要求供电能力在 3.8V 时至少 500MA
 - 2. 检查天线是否正确安装,内置天线模块是否保留净空区
 - 3. 天线附近是否有金属器件或者外壳对信号存在屏蔽或者干扰
 - (2) 联网问题
 - 1. 检查 sim 卡和模块所支持的频段是否匹配,多频段模块可以尝试锁定单一频段
 - 2. 检查 sim 卡是否欠费或者卡的硬件是否 OK,是否能够被正常识别,是否支持 NB 业务
 - 3. 检查模块是否开启自动驻网,是否有信号强度
 - 4. 咨询运营商现场是否有 NB 网络覆盖,或者联系运营商网优人员现场检测一下网络质量
 - (3) 云端设置问题
 - 1. 检查云端添加设备的 IMEI 和 SN 与实际设备 AT 指令查询的编号是否一致
 - 2. 检查云端添加设备选择的设备类型是否正确
 - (4) 设备参数设置问题
 - 1. NB 模块连接透传云要用 coap 透传模式或者模块也可以使用 cmd 模式下的指令 coap
 - 2. IP 和端口是否正确,NB 模块连接透传云必须用: 117.60.157.137: 5683
 - 3. 参数设置完成后是否保存重启,所有的参数保存重启生效
 - 4. 若参数设置无误,需要设备主动上传数据激活设备上线

3.3 NB 模块驻网失败

- (1) sim 卡不适用
- 1. 使用的 NB 卡要与模块支持的频段一致

- 2. 与供卡商确认该卡是否开通 NB 业务
- 3. 内置卡版本不兼容外置卡,不可设计多余的外围 sim 电路
- 4. WH-NB73-B5/B8 仅支持 3.0V SIM 卡, WH-NB73-BA 系列模块支持 1.8V 和 3.0V SIM 卡
- (2) 供电问题
- 1. 检查电源,模块要求供电能力在 3.8V 时至少 500mA
- 2. 要在模块允许的供电范围内稳压供电
- (3) 天线不匹配
- 1. 确认天线正确安装到模块的射频引脚或者板载 IPEX 天线座上
- 2. 使用的天线要支持模块的频段
- 3. 内置板载天线下底板要净空,模块要贴边放置,周围不要有金属器件干扰
- (4) 现场 NB 网络信号问题
- 1. AT+CSQ 查询信号状态,满值 31, 若为 99,99 或 0,99 则异常
- 2. 可以咨询当地运营商测试确认现场网络状态是否正常
- 3. 外壳不要有金属密闭外壳屏蔽信号
- (5) 版本问题
- 1. 单频端模块以及内置卡版本模块只支持对应频段的 NB 卡
- 2. 多频段模块驻网失败可以尝试锁定与卡相同的单一频段

3.4 NB 模块无法讲入配置状态

- (1) 串口没有启动信息打印
- 1. 检查电源,要求供电能力在 3.8V 时至少 500mA
- 2. 检查 TTL 串口电平是否匹配,NB 模块的 TTL 串口电平 3V
- 3. 用示波器测量 TTL 在启动或者读取参数的时候是否有电平输出变化,没有变化是模块硬件损坏,返修
- 4. 检查打开串口的参数, 出厂默认 9600/8/N/1
- 5. 检查串口连接, 要连接模块的通信串口, 不要连接 log 串口
- (2) 当前模式不需要进入配置
- 1. 出厂默认 cmd 模式, cmd 模式下无需进入配置, 且退出配置无效
- 2. 已经进入配置状态,可以发送 AT 指令测试是否有返回,有返回说明当前已经在配置状态
- (3) 固件版本问题
- 1. NB73-B8 固件原厂 SDK, 只支持部分 AT 指令, 没有其他工作模式
- 2. NB73-B8 和 NB71 的 onenet 版本固件只有 onenet 模式,只支持指令,没有进入/退出配置状态

3.5 NB 模块识别不到 sim 卡

- (1) 供电问题
- 1. 模块检查供电能力是否达到,模块供电要求:模块要求供电能力在 3.8V 时至少 500mA
- 2. 稳压供电,如果不确定是否稳压,建议使用开关电源供电
- (2) sim 卡或天线电路设计焊接问题

- 1. 检查天线是否正确安装,内置天线模块是否保留净空区
- 2. 天线附近是否有金属器件或者外壳对信号存在屏蔽或者干扰
- 3. 内置卡模块不需要设置外置 sim 卡电路, 否则会干扰模块从而无法识别到 sim 卡
- 4. NB75 系列模块要将 sim 卡安装在背面卡槽中
- 5. 检查是否有虚焊或者漏焊的地方
- (3) 串口连接问题
- 1. 模块 TTL 串口电平 3V, 和 MCU 对接时注意电平匹配
- 模块 AT 指令收发无延时,将串口转换为 485 接口,有可能因为收发转换不及时导致对应的 AT 指令返回异常

3.6 多频段 NB 设备插卡无网络

- (1) 供电问题
- 1. 模块检查供电能力是否达到,模块供电要求:模块要求供电能力在 3.8V 时至少 500mA
- 2. 稳压供电,如果不确定是否稳压,建议使用开关电源供电
- (2) sim 卡不适配
- 1. 与供卡商确认该卡是否开通 NB 业务
- 2. 确认该卡硬件是否有问题,可以尝试更换一张卡试试
- (3) 天线
- 1. 确认天线正确安装到模块的射频引脚或者板载 IPEX 天线座上
- 2. 使用的天线要支持模块或者卡的频段
- 3. 内置板载天线下底板要净空,模块要贴边放置,周围不要有金属器件干扰
- (4) 现场 NB 网络信号问题
- 1. AT+CSQ 查询信号状态,满值 31,若为 99,99 或 0,99 则异常
- 2. 可以咨询当地运营商测试确认现场网络状态是否正常
- 3. 外壳不要有金属密闭外壳屏蔽信号
- (5)参数设置问题
- 1. 检查是否开启自动驻网,若未开启,可以尝试手动驻网或者开启自动驻网
- 2. 可尝试锁定单一频段, 具体该卡支持哪个频段可以与供卡商或者运营商确认

3.7 NB 模组与远程 UDP/TCP 服务器通信无数据

- (1) 供电问题
- 1. 检查电源,模块要求供电能力在 3.8V 时至少 500MA
- 2. 要在模块允许的供电范围内稳压供电
- (2) 模块是否正确联网
- 1. 天线型号和支持的频段与模块是否匹配,是否正确安装
- 2. 使用的是否是 NB 专用卡,是否欠费
- 3. 是否开启自动驻网,或者是否手动驻网
- (3) 串口硬件问题

- 1. 检查 TTL 是否电平匹配, NB 模块 TTL 电平 3V
- 2. 用示波器测量 TTL 是否有电平输出变换
- 3. 检查串口参数, 出厂默认 9600/8/N/1,如果连接串口设备,要设置和串口设备串口参数一致
- 4. 要连接模块的通信串口,不要连接 log 串口
- (4) IP 限制
- 1. 远程服务器的 IP 必须是公网 IP,端口正确开启
- 2. 如果是使用的电信 NB 卡,要确认所连接的 IP 是否加入电信白名单.电信 NB 卡出厂默认不支持连接除电信云以外的其他服务器 IP
- 3. 移动联通 NB 卡暂无限制
- (5) NB 模块参数设置
- 1. 若使用 cmd 模式,对照 AT 指令集检查指令格式,如有报错,设置 AT+CMEE=1 后,再执行命令,发生错误时模块会返回错误代码,在 AT 指令集中找对应的错误码来分析原因
 - 2. 若使用的是简单透传模式,检查填写的服务器 IP 和端口,连接类型是否选择对应的 TCP/UDP
 - 3. 简单透传模式下,参数设置完毕是否保存并重启模块
 - 4. 简单透传模式下如果参数设置保存 OK,要确保模块在通信状态下收发数据
 - 5. NB 卡出厂默认低功耗,低功耗模式下无法收到服务器下发数据,可以尝试上传是否有数据,或者设置开启心跳包

四、更新历史

固件版本	更新内容	更新时间
V1.0.0	初版	2021-01-12

五、联系方式

公 司:济南有人物联网技术有限公司

地 址:济南市历下区茂岭山三号路中欧校友产业大厦 12、13 层有人物联网

网址: https://www.usr.cn

用户支持中心: http://h.usr.cn

邮 箱: sales@usr.cn

有人愿景: 工业物联网领域的生态型企业

公司文化: 有人在认真做事!

产品理念: 简单 可靠 价格合理

有人信条: 天道酬勤 厚德载物 共同成长

可信赖的智慧工业物联网伙伴

天猫旗舰店: https://youren.tmall.com 京东旗舰店: https://youren.jd.com

官 方 网 站: www.usr.cn 技术支持工单: h.usr.cn 战略合作联络: ceo@usr.cn 软件合作联络: console@usr.cn

电话: 0531-66592361

地址:济南市历下区茂岭山三号路中欧校友产业大厦 12、13 层有人物联网 关注有人微信公众号





登录商城快速下单